

# Reparaturbericht Spektrumanalyser ANRITSU MS2802A


By Herbert, OE5TDO

Tue Jan 28 19:09:32 CET 2020

Metalab

OE5

ÖVSV Dachverband



Zustand äußerlich gut, Schirmbild erscheint aber erst nach etwa 15 Minuten und mehrmaligen Neustarts durch Aus-Einschalten.

Bildschirmmaske wird einwandfrei dargestellt, Bedienung möglich, Signaldarstellung unstet und stark verzerrt. Dem im Netzteil eingebauten Betriebsstundenzähler nach war das Gerät ein gutes Stück mehr als 10.000 Stunden in Betrieb.

Reparaturbericht downloaden ([http://www.oevsv.at/export/oevsv/technik-folder/2020/bin/rep\\_anritsu\\_ms2802a.zip](http://www.oevsv.at/export/oevsv/technik-folder/2020/bin/rep_anritsu_ms2802a.zip))